

1921-12-06

SENDER

Joakim Skovgaard

RECIPIENT

Theodor Wählin

FACTS

Document type:
Letter

Sender's location:
Lund

Archive:
Mappe 148 nr. 32

TRANSCRIPTION

Afventer transskription.

6/12 21

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 148 Nr. 36

Arkitektet Wählin.

Dens beskrivelse af stillads og murerarbejde har jeg modtaget, samt tegninger til stilladset. Hvorvel jeg ikke er helt klar over alle enkelte tilfælde, på hvad de svenske ord betyder, tror jeg dog i det væsentlige at forstå meningen fra først til sidst. Angående stilladset må jeg bemærke, at det for malere først og fremmest kommer an på, at de kan se, hvad de laver, og på nødvendigheden af kunne se det i afstand. Jeg mener derfor, at det er nødvendigt, ovenpå gulvet, som ligger ca. 3,5 dm. under apertshuldningens udspiring (jag tror, danske arkitekter kender det vederlagslinien) at have stillads af bukke der bærer brædder, begge dele løse, så de nemt skal kunne fjernes, muligvis hænger ud over stilladset på planker i gulv højde, medens vi ser billedet ned fra kirken. Se vedlagte tegning af antydning. At gulvet er jævnt og tørt af betydning, for at bukkene kan stå fast og godt. Støtterne må være løse der oppe. De to højden gennemløbende bjælker bør vist være faste, således at der helt til toppen er to faste udgangspunkter.

Angående Alternativ 1. første linie tror jeg det vilde være rigtigst at indføre efter ordene: "Ouden å nuvarande hvalpits undersida afknackas, "fugerne udknacksas" og hvalpitan borstas."

Angående 3. Rättnings- och handräddningsarbeten under målningsstiden. Skal jeg bemærke, at jeg har beregnet cirka 6 måneder for murets klædning, cirka 5 for freskomaling, men det er jo noget på slump. Det følgende alternativ B.

Freskomaling må bemærke, at vi i Viborg hele dagen havde en murervend til hjælp, ikke bare en håndlanger. Vor murervend hjalp os med alt muligt der faldt for, alt slags arbejde, men det er af vigtighed, at han godt forstår at pusle, det kan falde for hele dagen på uberegnelige tider, når noget straks skal males om. Jeg må betinge mig at murerenden altid vil hjælpe os med alt foreskaldende også udenfor.

⊗ Håndlanger behøver vi ikke når vi har en murervend der vil se os til hende.

Ellers må vi selv gøre adskilte som blot sinker vort arbejde medens murerne arbejder.

Det fag, at fagforeningerne ikke hindrer ham. Hvorfor stilladset skal males, forstår jeg ikke. Forøvrigt kan jeg ikke tage ansvar for de skrevne betingelser for murerarbejde og stillads, da jeg ikke er fagmand på det område. Jeg kan blot forklare hvad min erfaring som maler har lært mig. At vi får elektrisk lysledning der op må jeg ansætte for nødvendigt i den mørke kirke, samt at der sættes en rigelig strøm til uforudsete udgifter, da det kan vise sig adskilleligt som ved prøve viser sig uforudset og nødvendigt at forandre. Rettelser ved bukkene, nødvendige småtæger eller kasser, et eller to arbejdsborde til farver eller mosaikstifter, jævnlig rensning af stilladset, så vi bliver fri for nedbryget pudroner. Støttebrædder anbragt. Den slags hjælp var vi borgmester og med, men til tider var en tømrer nødvendig. Skulde mosaikarbejdet behøves murerhjælp under arbejdet må den ydes.

Til slut min bedste tak for Dines omsorgfulde arbejde for at gøre alt så tydeligt som muligt. Med høflig hilsen

Rosenvangt 6/December 1921

Dines
P.S.

Ellers må vi selv gøre adskilte som blot sinker vort arbejde medens murerne blot sidder og driver.

Det er nødvendigt at forandre et og andet alt efter som arbejdet kræver, f.eks. for murerstilladset vist være som Dines tegning viser medens det malede sikkert vil ændres i retning af mit skitende forslag. Der kan også blive rettelser ved bukkene.

At samle læmnar (flager) af mere end to og to brædder vil vist vise sig uforudset, så bliver de for tunge, da de må være lange og svære. Kan ske for det alt være enkelte brædder.

Der tales om at de nye halvflaskerne skole gøres af ren halvflasketyp, lade hvad form og konstruktion angår. Det vil ikke miningen at forandre formen af den gamle apseskælvning? P.S.

Jeg ønsker gerne at vide, om de har modtaget dette. I øvrigt om de iverksat har at bemærke.