


Untitled

FACTS


Document type:
Drawing

Archive:
Mappe 104 nr. 19

Kirken paa Bøllowsvej i Odense
Korindur se inde fra. 2. H. 2. ov. St.




Hvad er der bag
og udsigt.




6 1/2 Alen
3 1/2 Alen
3 1/2 Alen


Forstillet vi glasset indstalle for naar Vinduerne
er færdigstillede
Vinduerne Højden af kan ikke an siges paa
et færdigt. Det kan nemlig ikke siges paa for
Længden. Efter Opstillingen skal der sættes
Højden af den siges.



ind med Rode

Indenfor





SKOVGAARD-MUSEET
Museum No. 19